



集会室被害確認図面




南側外壁




西側外壁



東側外壁



北側外壁



ガス・水道元栓

